

## Übersicht über die förderfähigen Kosten in Baumaßnahmen der Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn

\* = von Technikpauschale über PBZ erfasst und somit Förderanspruch abgegolten.

\*\* = von Sanitärpauschale erfasst, bei komplett Sanierung / Neubau, ansonsten aus PBZ-Mitteln zu finanzieren

\*\*\* = von Beleuchtungspauschale erfasst

### **lfd. Nr. Beschreibung förderfähiger Kosten**

- 1 Abbrucharbeiten
- 2 Abdichtungsarbeiten
- 3 Abgüsse von Kunstgütern - wenn Überführung in Museum
- 4 Ableitungen
- 5 Altar-Reparatur
- 6 Ambo-Reparatur
- 7 Anschlussdosen
- 8 Anzeigetableau \*
- 9 Architektenleistungen
- 10 Armatur für Waschtisch / Dusche / Badewanne \*\*
- 11 Asphaltbelagsarbeiten
- 12 Aufzuganlagen
- 13 Außenanlagen - in Teilbereichen
- 14 Außenbeleuchtung im Rahmen einer Gesamtaußenanlagenerneuerung (als Bestandteil des Maximalförderbetrages Außenanlagen)
- 15 Außentüren- und Fensterbau
- 16 Badewanne \*\*
- 17 Balkon für Dienstwohnungen
- 18 Bankpodest
- 19 Bank-Reparatur
- 20 baumchirurgische Arbeiten
- 21 Bauschild
- 22 Baustelleneinrichtung
- 23 Baustraße
- 24 Baustrom
- 25 Beamer \*
- 26 Bedientableau \*
- 27 Beichtraum
- 28 Beichtstuhl-Reparatur
- 29 Beleuchtung \*\*\*
- 30 Beschallung \*
- 31 Beton- & Stahlbetonarbeiten
- 32 Betonerhaltungsarbeiten
- 33 Bewegungsmelder \*\*\*
- 34 Blitzschutz
- 35 Bodenbeläge
- 36 Bodenfliesen
- 37 Brandmeldeanlage
- 38 Brandschutz- & Automatikturelemente
- 39 Briefkasten
- 40 Bücherei-Renovierung
- 41 Carport
- 42 Chorraumrestaurierung
- 43 Chorraumumgestaltung
- 44 Chorstufen - aus baulichen oder liturgischen Gründen
- 45 Dachdeckungsarbeiten

- 46 Diebstahlsicherung - mechanisch
- 47 Dimmer \*\*\*
- 48 Downlights \*\*\*
- 49 Duschkabine \*\*
- 50 Duschwanne \*\*
- 51 Eigenleistungen - manuell & maschinell
- 52 Einbauküchen
- 53 ELA-Anlage \*
- 54 Elektrische Antriebsanlagen
- 55 Elektroinstallation
- 56 Entrümplungsarbeiten
- 57 Entsorgungskosten
- 58 Entwässerungsleitungen inkl. Gullys & Rinnen
- 59 Erd- und Entwässerungsarbeiten
- 60 Estricharbeiten
- 61 Fassadenbauarbeiten
- 62 Fenster - Austausch - außer Kirche
- 63 Figuren-Reparatur
- 64 Fliesenarbeiten
- 65 Fluchtwegbeschilderung
- 66 Fotodokumentation
- 67 Freisitze für Dienstwohnungen
- 68 Funkuhr
- 69 Fußabtrittrosten
- 70 Garagen
- 71 Gegensprechanlage \*
- 72 Gerüstbau
- 73 Gesetzliche Anforderungen / Auflagen
- 74 Glockenreparatur
- 75 Glockensteuerung
- 76 Glockenstuhl
- 77 Grundstück freimachen
- 78 Grundstück herrichten & erschließen
- 79 Gründung / Baugrundverbesserung
- 80 Gutachten
- 81 Handtuchhalter \*\*
- 82 Hausanschlüsse
- 83 Hausnummer
- 84 Heizkosten (während Bauphase, bspw. zur Trocknung des Estrichs etc.)
- 85 Heizung
- 86 Heizungsfilter
- 87 Induktionsschleifen
- 88 Ingenieurleistungen
- 89 Jalousette
- 90 Jalousiemotor
- 91 Kabel
- 92 Kanalisationsarbeiten
- 93 Kirchenfenster-Reparatur
- 94 Kleinkläranlagen & Abscheider
- 95 Klempnerarbeiten
- 96 Korrosionsschutzarbeiten
- 97 Laminat
- 98 Lötetechnik
- 99 Lautsprecher \*
- 100 Leinwand \*
- 101 Lichterstation

- 102 Lichtsteuerung \*
- 103 Liedanzeige \*
- 104 Linoleum
- 105 Luftentfeuchter
- 106 Machbarkeitsstudie
- 107 Maler- & Lackierungsarbeiten
- 108 Mauer
- 109 Maurerarbeiten
- 110 Metallbauarbeiten & Schlosserarbeiten
- 111 Mikrofonanlage \*
- 112 mobile Trennwände
- 113 Modelle, Innenraummodelle
- 114 Orgel - Sicherungsmaßnahmen
- 115 Orgel - Stimmung & Intonation
- 116 Orgelbühne / -empore, Ertüchtigung
- 117 Orgelgehäuse - historische
- 118 Orgelprospekt
- 119 Orgel-Reparatur
- 120 Orgelwerk
- 121 Papierkorb \*\*
- 122 Parkett
- 123 Parkplätze
- 124 Pflasterung
- 125 Prüfung, Genehmigung, Abnahmen
- 126 Putz, Stuck & Wärmedämmputz
- 127 PVC
- 128 Rampe, barrierefrei
- 129 Rauchabzug für Kirchen
- 130 Rauchmelder
- 131 Reinigungsarbeiten im Zuge einer Baumaßnahme
- 132 Restauratorische Voruntersuchungen
- 133 Rodung bei Einrichtung der Baustelle und bei Beeinträchtigung von Kanalisation, Mauerwerk oder Gebäude
- 134 Rolladen
- 135 Sanitärinstallation \*\*
- 136 Satellitenanlage \*
- 137 Schädlingsbekämpfung
- 138 Schallluken
- 139 Schimmelbekämpfung
- 140 Schlauch- / Brause-Set \*\*
- 141 Schleifenüberträger / -empfänger \*
- 142 Schließanlage
- 143 Schornstein
- 144 Schutzverglasung
- 145 Sichtschutz
- 146 Skulpturen-Reparatur
- 147 sonstige Ver- & Entsorgungsleitungen
- 148 Spiegel
- 149 Sprechanlage \*
- 150 Stahlbauarbeiten
- 151 Stützmauern
- 152 Tabernakeltresor
- 153 Tableau
- 154 Tapeten
- 155 Taubenabwehrmaßnahmen
- 156 Teppichboden

- 157 Terasse für Dienstwohnungen
- 158 Toilettenbürstengarnitur \*\*
- 159 Toilettenpapierhalter \*\*
- 160 Traufpflaster
- 161 Trenngitter als beschränkter Zugang
- 162 Treppen
- 163 Treppenlift
- 164 Tresor in Sakristei / Pfarrhaus
- 165 Trittschalldämmung
- 166 Trockenbauarbeiten
- 167 Türen
- 168 Turmuhr - Reparatur
- 169 Türöffner
- 170 Urinal \*\*
- 171 Verfüllen der Baugrube
- 172 Verkabelung
- 173 Verstärkeranlagen \*
- 174 Videosprechanlage \*
- 175 Wandbeläge & -beschichtungen
- 176 Wandfliesen
- 177 Waschtisch (Bad / WC) \*\*
- 178 WC-Anlage \*\*
- 179 Windfang
- 180 WLAN \*\*\*
- 181 Zaun
- 182 Zeithonorar
- 183 Zimmer- und Holzbauarbeiten
- 184 Zuleitungen